



Mitsubishi Colt 1.3 Motion Plus

EZ 07/2008 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 97.272km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Colt 1.3 Motion Plus [DE - LimS5 1.3 EU4, Motion Plus, 2007 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN XMCXJZ34A8F062718	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.272km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 24.145km	Letzter Service am 06/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	175 	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckleuchten abgedunkelt
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Getriebe 6-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Regen-/Lichtsensoren
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung
- Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: PURE (HAAG/LUNAR) SILVER




Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Wartungsnachweise für das Fahrzeug:

1. Wartung Datum: 2.11.2016 km: 16.341 Agroservice Altenburg-Waldenburg eG Münsch - Servicecenter Altenburger Straße 20 04612 Kriebitzsch 0342 41 12 13  Stempel und Unterschrift des Servicepartners:	2. Wartung Datum: km:
3. Wartung Datum: 2.11.2016 km: 16.341 Agroservice Altenburg-Waldenburg eG Münsch - Servicecenter Altenburger Straße 20 04612 Kriebitzsch 0342 41 12 13  Stempel und Unterschrift des Servicepartners:	4. Wartung Datum: km:
5. Wartung Datum: km:	6. Wartung Datum: km:
7. Wartung Datum: km:	8. Wartung Datum: km:

Mitgliedsnachweise werden Wartungsnachweise

Wartungsnachweise für das Fahrzeug (Fortsetzung):

9. Wartung Datum: km:	10. Wartung Datum: km:
11. Wartung Datum: km:	12. Wartung Datum: km:
13. Wartung Datum: km:	14. Wartung Datum: km:
15. Wartung Datum: km:	16. Wartung Datum: km:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Kleber löst sich



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)