



Volkswagen Polo CrossPolo BMT/Start-Stopp

EZ 08/2016 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 109.258km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo CrossPolo BMT/Start-Stopp [AT - LimS5 CrossPolo 1.4 TDI BMT/Start-Stopp EU6, CrossPolo, 2014 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZGU070947	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.258km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.422 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.738km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Reifenschäden: Kerben			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	150	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel silber lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dauerfahrlicht
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatic	• Komfort-Paket Elektrik
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lautsprecher (4)	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer integriert
• Nebelschlussleuchte	• Nebelschlussleuchte integriert
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Flash-Rot
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Schlechtwege-Fahrwerk	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze	• Sonderlackierung Flash-Rot
• Sondermodell CrossPolo	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Sport-Design, lackiert	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Steinschlag, Kratzer)



Türe hinten links (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)




Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)