



BMW 320i Limosine

EZ 03/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 219.633km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320i Limosine		
Kategorie Limousine	FIN WBAVF91060E095302	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.633km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 205.900km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	155	Heckklappe	145
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Armauflage vorn	• Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
• Check-Control-System	• Drehzahlmesser
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Exterieurumfänge Wagenfarbe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Getriebe 6-Gang	• Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V KAT
• Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING GRAPHITE METALLIC	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid

- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor



Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Außenspiegel heizbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Skisack

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The image shows an open notebook with two pages of a maintenance log. The pages are titled 'Wartungsnachweise' (Maintenance Log). Each page has a table with columns for 'Datum' (Date), 'Name' (Name), and 'Beschreibung' (Description). The tables are filled with handwritten entries, including dates, names, and descriptions of maintenance work. The notebook is placed on a surface with a grid pattern.

Page 1 (Left):

Datum	Name	Beschreibung
29.6.2000	Fahrzeug-Check	
	Brandschutz	
	Leichtmetall	
	Kraftstofffilter	
3.3.2022	Fahrzeug-Check	
	Brandschutz	
	Leichtmetall	
	Kraftstofffilter	
22.5.22	Fahrzeug-Check	
	Brandschutz	
	Leichtmetall	
	Kraftstofffilter	

Page 2 (Right):

Datum	Name	Beschreibung
29.6.2000	Fahrzeug-Check	
	Brandschutz	
	Leichtmetall	
	Kraftstofffilter	
3.3.2022	Fahrzeug-Check	
	Brandschutz	
	Leichtmetall	
	Kraftstofffilter	
22.5.22	Fahrzeug-Check	
	Brandschutz	
	Leichtmetall	
	Kraftstofffilter	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Beschädigt



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)