



Renault Twingo Dynamique

EZ 03/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 94.758km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Dynamique [DE - LimS3 1.2 16V EU5, Dynamique, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1CNJ10546987640	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.758km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.721km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modularitäts-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenaufprallschutz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt

- | | |
|---|---|
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag | • Sondermodell Dynamic |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Verzurrlen im Koffer-/Laderaumboden | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| • Fzg. ohne Dekor-/Zierstreifen | • Heckspoiler |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.03.2012	3333	AC000122	02	01	0055/05500	169
M1	AD		03687		1655	
VEICUNJ0546967640			1470		00430	
RENAULT					00065	
II			105		001360	001360
CNJ1			00810		00710	
CNJ105			00810		00710	
			085		03750	071
TWINGO			00550		0350	004
RENAULT (V)			175/65 R14 (82)T			
F2.E.PERS.BEF.B. 8.SPI.			175/65 R14 (82)T			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007+692/2008A/EG			WR14		0	
EUR05:A:PI/CI: M, NI I			2*2001/116*0359*28			
BENZIN			12.01.2012		K	EA485770
0001	35A0	01149				
WW.AHK LT- BGTO/ABB*ZUL.GES.GEW.D.JUGES.MAX.1710KG*DAT						
UM-ZUR-EMISSIONSKLASSE: 20.03.2012						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

1. Fahrzeugkategorie: M1
2. Hersteller: Renault
3. Typ: TWINGO
4. Baujahr: 2007
5. Motorleistung: 55 kW
6. CO2-Emission: 175 g/km
7. Verbrauch: 6,9 l/100 km
8. Zulassungsnummer: 35A0 01149
9. Zulassungsdatum: 12.01.2012
10. Zulassungsbehörde: EA485770

1. Allgemeine Daten	2. Motor	3. Getriebe	4. Sonstige Daten
1.1. Baujahr: 2007	1.1.1. Motorleistung: 55 kW	1.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.1.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.2. Baujahr: 2007	1.2.1. Motorleistung: 55 kW	1.2.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.2.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.3. Baujahr: 2007	1.3.1. Motorleistung: 55 kW	1.3.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.3.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.4. Baujahr: 2007	1.4.1. Motorleistung: 55 kW	1.4.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.4.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.5. Baujahr: 2007	1.5.1. Motorleistung: 55 kW	1.5.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.5.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.6. Baujahr: 2007	1.6.1. Motorleistung: 55 kW	1.6.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.6.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.7. Baujahr: 2007	1.7.1. Motorleistung: 55 kW	1.7.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.7.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.8. Baujahr: 2007	1.8.1. Motorleistung: 55 kW	1.8.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.8.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.9. Baujahr: 2007	1.9.1. Motorleistung: 55 kW	1.9.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.9.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang
1.10. Baujahr: 2007	1.10.1. Motorleistung: 55 kW	1.10.1.1. Getriebeart: 5-Gang	1.10.1.1.1. Getriebeart: 5-Gang

KONTROLLNACHWEISE (Fortsetzung)		KONTROLLNACHWEISE (Fortsetzung)	
Datum: 2.5.23 Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐ (siehe spezifische Seite)	Stempel 	Rechnung-Nr.: Kummerbauseinschlagsschein - Luft - Polanfilther o.s. - Zündk. o.s. - Kd. durchgef. - Bremsen o.s.	
Datum: 12.5.25 Km: 87721 Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐ (siehe spezifische Seite)	Stempel 	Rechnung-Nr.: Kummerbauseinschlagsschein - Klima befüllt - Öl service - Bremsen o.s.	
Datum: Km: Art der Arbeit: Wartung ☐ ☐ Kontrolle auf Korrosion OK ☐ Nicht OK* ☐ (siehe spezifische Seite)	Stempel	Rechnung-Nr.: Kummerbauseinschlagsschein	

A photograph of the interior of a Renault Twingo, specifically the area around the glove compartment. The glove compartment is open, revealing a dark grey interior with the 'RENAULT' logo embossed on the left side. To the right of the glove compartment, the owner's manual is visible, featuring a red cover with the 'TWINGO' logo and the text 'GEBRUIKSWAARSCHRIJF'. Below the manual, a set of keys with two black fobs and a silver key is lying on the dark grey fabric of the center console. The fabric has a red stitching detail along the bottom edge.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)