



## Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEfficiency

EZ 06/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 190.721km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 29\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                      |                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>E 220 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 220 CDI EU5, Avantgarde DPF, (Facelift) 2013 - 2014] |                                             |                                        |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>WDD2122021B038435                                                                                             | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>190.721km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                                 | Leistung<br>170 PS (125 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja (digital)                                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                        |
| Hubraum<br>2.143 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                         | Letzter Service<br>170.119km                | Letzter Service am<br>07/2025          |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                                                           | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe      |
| EZ<br>06/2014                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                      | CO2-Emissionen<br>132g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 290  | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 60   | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 130                                                                                     | Türe hinten rechts       | 150                      |
| Seitenteil hinten links | 140                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 60   | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 130                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Aktive Motorhaube
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fernschließung Heckdeckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reiserchner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

|                                                                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch                                             | • Wärmeschutzverglasung                                                |
| • Lenkrad (Leder Nappa)                                                                   | • Mittelarmlehne vorn mit Fach                                         |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung               | • Sitze vorn elektr. verstellbar                                       |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                                           | • Anti-Blockier-System (ABS)                                           |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                                                          | • Beckenairbag vorn (Pelvisbag)                                        |
| • Bremsassistent                                                                          | • Einschaltautomatik für Fahrlicht                                     |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                                    | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe                                |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                                             | • Knieairbag Fahrerseite                                               |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                                                          | • Reifendruck-Kontrollsystem                                           |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn                                                             | • Start/Stop-Anlage                                                    |
| • Tempomat                                                                                | • Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)                             |
| • Wegfahrsperre                                                                           | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung                |
| • Heckleuchten LED                                                                        | • Nebelscheinwerfer                                                    |
| • Rußpartikelfilter                                                                       | • Getriebe Automatik - (7-Stufen)                                      |
| • Niveauregulierung                                                                       | • Servolenkung                                                         |



## Sonderausstattung


|                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Getränkehalter vorn                                                       | • Kraftstofftank: vergrößert                                 |
| • Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)                        | • Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links              |
| • Multikontursitze vorn                                                     | • Park-Paket                                                 |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                    | • Sonnenschutz-Paket                                         |
| • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System                     | • Dachträger / Grundträger                                   |
| • Metallic-Lackierung                                                       | • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten                                   | • Sitzheizung vorn                                           |
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND                      | • Diebstahl-Warnanlage                                       |
| • Diebstahlschutz-Paket                                                     | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus     |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent                              | • Fondsicherheits-Paket                                      |
| • Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage                             | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen)              |
| • Rückfahrkamera                                                            | • Seitenairbag (Sidebag) hinten                              |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |                                                              |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













|                                                         |      |          |    |    |                    |         |
|---------------------------------------------------------|------|----------|----|----|--------------------|---------|
| 11.06.2014                                              | 1313 | BHK00838 | 02 | 01 | 0125/04200         | 216     |
| M1                                                      | AC   |          |    |    | 04918              | 1873    |
| WDD2122021B038435                                       |      | 8        |    |    | 1511               | 01845   |
| MERCEDES-BENZ                                           |      |          |    |    | 00084              |         |
| Z1Z K                                                   |      |          |    |    | 0140               | 002440  |
| J2S2M0                                                  |      |          |    |    | 01085              | 01355   |
| NZCCB501                                                |      |          |    |    | 01085              | 01355   |
|                                                         |      |          |    |    | T7                 | 03150   |
|                                                         |      |          |    |    | 02100              | 0750    |
| B 220 CDI                                               |      |          |    |    | 245/40 R18-97Y XL  |         |
| DAIMLER (D)                                             |      |          |    |    | 245/40 R18-97Y XL  |         |
| FZ.F.FPS.FEF.B. 8 SPL.                                  |      |          |    |    |                    |         |
| KOMBILOUSINE                                            |      |          |    |    |                    |         |
| 715/2007*195/20133                                      |      |          |    |    | SCHWARZ            |         |
| EURO575/15/1 M. H1 I                                    |      |          |    |    | 81*2007/16*0200*19 | 9       |
| DIESEL                                                  |      |          |    |    | 14.11.2013         | K       |
| 0002                                                    | 3530 | 02145    |    |    |                    | WWS1474 |
| P.A. 3000-1200-F.1/F.2:2540 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1475 5  |      |          |    |    |                    |         |
| ANH.BETR.*WW.ANH.LT.BSDG*STUKS PY 5 AB TAG ERSTZUL.*F   |      |          |    |    |                    |         |
| Z 1ST BEI WERKGEBITIG MONTIERT ANK U.ESP-M.GPSE.FAHRADY |      |          |    |    |                    |         |
| H.STABI.EYST.F.ANH.BETR.F.TEMO.100.120/H.GEM.5.AEND.VO  |      |          |    |    |                    |         |
| Z.9.MIEN.VO.Z.TVO AUSGESTATTET*AX                       |      |          |    |    |                    |         |

[illegible]

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)