



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 07/2009 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 281.375km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - Kb5 2.0 TDI EU4, Comfortline DPF, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZ9M357829	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 281.375km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.196km	Letzter Service am 05/2020
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)
vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost	vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost	Rost, Kerben	Rost

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig; Parksensoren und Media/Navigation System funktionieren nicht.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahr-Komfort-Paket
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn

• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Nebelschlussleuchte
• Raucher-Paket	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz mit Armlehne
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung grün getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Original Fahrzeug Farbe: WHEATBEIGE



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 10 Lautsprecher)	• Business-Paket
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Gepäcksicherungsnetz	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Metallic-Lackierung	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Spiegel-Paket
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy	• Multimediabuchse AUX-IN
• Multifunktionsanzeige Plus	• Coming-Home-Paket
• Winter-Paket	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Nebelscheinwerfer integriert	• Multifunktionsanzeige Plus
• Klimaanlage Climatic	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Coming-Home-Paket
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden, Verformung, Lackschaden, Rost):
Öffnet nicht



Motorhaube (Anderer Schaden, Verformung, Lackschaden, Rost):
Öffnet nicht



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)