



Volkswagen Transporter FWD lang Doppelkabine

EZ 08/2020 | Pritschenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 108.674km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6d-T, 2019 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Pritschenwagen	WV1ZZZ7JZLX020321	-	108.674km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
10/2026 / Nicht Vorhanden	Stoff	199 PS (146 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	91.781km	09/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d-Temp	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
08/2020	Rot	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	243g/km (WLTP)		9.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links



(2 mm)

Vorne rechts



(2 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	180 	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrwerk 17"
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verzurrsen Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)

- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Armaturentafel mit Zusatzkonsole |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht |
| • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Halteseil für Bordwandklappe | • Heckscheibe heizbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz | • Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Sprachsteuerungs-System |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Abfallbehälter |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Scheibenwaschdüsen beheizt |
| • Anzeige für Waschwasserstand | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)