



Opel Corsa Satellite

EZ 10/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 192.665km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Satellite [DE - LimS3 1.4 EU5, Satellite, (Facelift) 2011 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL08C6002666	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.665km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 160.348km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Geschw.-Überwachung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: Karbongrau



Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Servicebestätigung


Service ☒ Wechselinspektion
 Datum 13.05.20 11:55:00

Motor: ☒ deos 2 ☐
 Klasse: ☒ GM-LL-B-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ 84 ☐ C3 ☐
 Viskosität: 5 W 30
 Gefährdung: 4 10
 Ja ☒ Nein ☐

☒ Batterie (Funktionsprüfung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftdruck
☒ Kollisionsrahmen
☒ Zahnriemen
☒ Kurbelgehäuse
☒ Ölwanne
☒ Motorölwechsel
☒ Bremsanlage
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kurbelgehäuse

Kb-Webstaff
Bernd Hirsch
 Am Mühlenstr. 21
 Telefon 02742 / 26 21
 57537 Wissen/Sieg

Kb-Webstaff
MANUEL KIVIK
SWEGEL
 57539 ROTH
 TEL. 0160-361111



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)