



Citroën Xsara 1,6 Family

EZ 07/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 165.630km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung Xsara 1,6 Family [AT - Van5 1.6i, Family, 2006 - 2009]		
Kategorie Van	FIN VF7CHNFUC9L524689	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.630km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.587 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.334km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	220	 Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4)
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Velours |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)