



Volkswagen Golf Trendline

EZ 03/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 88.228km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 52***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline [AT - LimS5 1.4 EU4, Trendline, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ6P025249	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.228km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	95	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türlautsprecher vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt;



Innenraum (Diverse Schäden)