



Skoda Karoq Style 4x4

EZ 03/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 97.854km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Style 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Style 4x4, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLJ7NU3N5035558	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.854km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.000km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Parken
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Dachhimmel grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Komfort-Paket Plus	• Kopf-Airbag-System
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer LED
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: MODRA LAVA/LAVA BLAU
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radlaufabdeckung vorn und hinten
• Radstand 2630 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung




Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Business-Paket Amundsen
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Metallic-Lackierung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









SKODA
 Service-Nachweis

Inspektion	
Datum	2024-03-28
Laufleistung	5700 km
Auftraggeber	8888
Modell-Nr. (M-Bau-Nr.)	
Durchgeführte Arbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Bremsflüssigkeit wechseln ☒ Öl-Druckablauf ☒ Austausch Motor-Ölwanne (1,4i) ☒ Inspektion Bremsen (1,4i) ☒ Wasserpumpe wechseln ☒ Wasserpumpe
Durchgeführt von	in der Anlage Service
Automatischer SKODA Service-Partner	
Modell-Nr.	in der Anlage Service
Übersicht Service	
Datum	2024-03-28
Laufleistung	5700 km
Auftraggeber	8888
Durchgeführte Arbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Bremsflüssigkeit wechseln ☒ Öl-Druckablauf ☒ Austausch Motor-Ölwanne (1,4i) ☒ Inspektion Bremsen (1,4i) ☒ Wasserpumpe wechseln ☒ Wasserpumpe
Durchgeführt von	in der Anlage Service
Automatischer SKODA Service-Partner	
Modell-Nr.	in der Anlage Service
Inspektion	
Datum	2024-03-28
Laufleistung	5700 km
Auftraggeber	8888
Modell-Nr. (M-Bau-Nr.)	
Durchgeführte Arbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Bremsflüssigkeit wechseln ☒ Öl-Druckablauf ☒ Austausch Motor-Ölwanne (1,4i) ☒ Inspektion Bremsen (1,4i) ☒ Wasserpumpe wechseln ☒ Wasserpumpe
Durchgeführt von	in der Anlage Service
Automatischer SKODA Service-Partner	
Modell-Nr.	in der Anlage Service

SKODA
 Service-Nachweis

Übersicht Service	
Datum	2024-03-28
Laufleistung	5700 km
Auftraggeber	8888
Durchgeführte Arbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Bremsflüssigkeit wechseln ☒ Öl-Druckablauf ☒ Austausch Motor-Ölwanne (1,4i) ☒ Inspektion Bremsen (1,4i) ☒ Wasserpumpe wechseln ☒ Wasserpumpe
Durchgeführt von	in der Anlage Service
Automatischer SKODA Service-Partner	
Modell-Nr.	in der Anlage Service
Übersicht Inspektion	
Datum	2024-03-28
Laufleistung	5700 km
Auftraggeber	8888
Durchgeführte Arbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Bremsflüssigkeit wechseln ☒ Öl-Druckablauf ☒ Austausch Motor-Ölwanne (1,4i) ☒ Inspektion Bremsen (1,4i) ☒ Wasserpumpe wechseln ☒ Wasserpumpe
Durchgeführt von	in der Anlage Service
Automatischer SKODA Service-Partner	
Modell-Nr.	in der Anlage Service



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)