



## Volkswagen Caddy Maxi Life

EZ 03/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 253.813km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 04\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                            |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Caddy Maxi Life [DE - Van5 1.9 TDI EU4, Maxi Life, 2007 - 2010] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WV2ZZZ2KZ9X074629                                                                   | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>253.813km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                           | Leistung<br>105 PS (77 KW)                | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.896 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                     | Letzter Service<br>56.000km               | Letzter Service am<br>10/2013            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>5                                                                                 | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>03/2009                                        | Farbe<br>Rot                                                                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                   | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                            | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                            | CO2-Emissionen<br>170g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 100                                                                                     | Beifahrertür             | 170  |
| Kotflügel vorne links   | 110                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 110                                                                                       |
| Türe hinten links       | 750  | Türe hinten rechts       | 250  |
| Seitenteil hinten links | 760  | Seitenteil hinten rechts | 750  |
| Motorhaube              | 110                                                                                     | Heckklappe               | 110                                                                                       |
| Dach                    | 110                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                                                                                                      |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                                                                                                      |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                                                                                                      |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                                                                                                      |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Dunkle Abgasbildung laut Einlieferer -> zum Zeitpunkt der Prüfung keine dunkle abgasbildung vorhanden ;<br>Beim Geräusch: Klappern; |
| Lenkung                     | Andere: Leitung der Servolenkung defekt laut Einlieferer ;<br>Bei der Servolenkung: ohne Funktion;                                          |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3002 mm
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappe mit Verglasung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Schiebetür links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, schiebbar
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Maxi Life
- Stoßfänger lackiert

- |                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Wegfahrsperre (elektronisch)          | • Wärmeschutzverglasung grün getönt           |
| • Zentralverriegelung                   | • Airbag Fahrerseite                          |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: Red Spice Metallic |



## Sonderausstattung

---

- |                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 6 Lautsprecher) | • Fzg. ohne Laderaumtrennwand          |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                  | • Klimaanlage                          |
| • Metallic-Lackierung                                          | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Raucher-Paket                                                |                                        |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









|                                                               |      |          |                     |      |           |     |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|------|-----------|-----|
| 10.03.2009                                                    | 0603 | AGK00259 | 2                   | 1    | 77/4000   | 166 |
| M1                                                            | AF   |          | 4875-4975           |      | -1794     |     |
| WV2ZZZ2KZ9X074629                                             |      | 7        | -1834               |      | 1546-1797 |     |
| VOLKSWAGEN, VW                                                |      |          |                     | 75   |           |     |
| 2K                                                            |      |          | 164                 | 2335 | 2335      |     |
| AFBLSX01                                                      |      |          | 1180                | 1250 |           |     |
| FMSFMSA4006SB0J20GGLN1                                        |      |          | 1180                | 1250 |           |     |
|                                                               |      |          | 77                  | 3000 | 73        |     |
| CADDY                                                         |      |          | 1315                | 750  | 7         |     |
| VOLKSWAGEN-VW                                                 |      |          | 205/55 R16 94H      |      |           |     |
| Fr.2.Pers.bei.b. 8 Spl.                                       |      |          | 205/55 R16 94H      |      |           |     |
| Mehrzweckfahrzeug                                             |      |          |                     |      |           |     |
| 70/220/EWG*2006/36B/EG                                        |      |          | Rot                 |      | 3         |     |
| EURO 4                                                        |      |          | e1*2001/116*0252*21 |      |           |     |
| Diesel                                                        |      |          | 06.10.2008          | K    | GK930434  |     |
| 0002                                                          | 0462 | 1836     |                     |      |           |     |
| D.1:11500 BIS 83 STEIG.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.3650KG*FE 16 |      |          |                     |      |           |     |
| T MIT MERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F   |      |          |                     |      |           |     |
| ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.B.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*    |      |          |                     |      |           |     |
| ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 2* STEIG.MAX.3835KG*WW.AHK LT.20TG*   |      |          |                     |      |           |     |
| DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.03.2009*                        |      |          |                     |      |           |     |

Europäische Gemeinschaft  
 Bundesrepublik Deutschland  
 Fahrzeugkennzeichnung nach V

0

GV 920155

10.03.2009

0603

AGK00259

2

1

77/4000

166

4875-4975

-1794

-1834

1546-1797

75

164

2335

2335

1180

1250

1180

1250

77

3000

73

1315

750

7

205/55 R16 94H

205/55 R16 94H

Rot

3

e1\*2001/116\*0252\*21

06.10.2008

K

GK930434

0002

0462

1836

D.1:11500 BIS 83 STEIG.\*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.3650KG\*FE 16

T MIT MERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F

ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.B.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO\*

ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 2\* STEIG.MAX.3835KG\*WW.AHK LT.20TG\*

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.03.2009\*



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)




Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß  
instand gesetzt)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß  
instand gesetzt)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß  
instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)