



Mini Clubman One First

EZ 12/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 48.765km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One First [DE - LimS3 One First 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXP110003B07157	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 48.765km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Undichtigkeiten bei der Pedalerie ;

Sonstige technische Mängel

Auspuff scheppert

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel schwarz
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio MINI Boost
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig

• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 12V
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung Servotronic
• Sitzausstattung: 4-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe innen verchromt
• Uni-Lackierung	• USB-Schnittstelle
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralinstrument mit LED-Ring
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außentemperaturanzeige
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
• Original Fahrzeug Farbe: VOLCANIC ORANGE UNI	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Salt	• Blinkleuchten Weiß
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Nebelscheinwerfer	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Licht-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Leseleuchten vorn	• Ablage-Paket
• Laderaumboden variabel	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Bordcomputer	• Fußmatten Velours
• Klimaanlage	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Anderer Schaden): Emblem fehlt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)