



BMW 318 d

EZ 06/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 100.120km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d [DE - Kb5 318 d EU6, (Facelift) 2015 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WBA8H71070A980255	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.120km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.870km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

(4 mm)

Vorne rechts

(4 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links

(4 mm)

Hinten rechts

(4 mm)
Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

(4 mm)

Vorne rechts

(4 mm)

Hinten links

(3 mm)

Hinten rechts

(3 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten

- | | |
|--|---|
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Business-Paket | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheinwerfer LED |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner | • Spiegel-Paket |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Dachreling schwarz |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Sitzheizung vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Blinkleuchten LED |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













24.06.2019	0005	CDI00199 1	2	1	110/4000	210
M1	AC		4633-4633		1811-1811	
WBA8H71070A980255		0	1429-1429		1645-1645	
BMW				75		
3K			159	2165		2165
8H71			950	1305		
DAW50000			950	1305		
			74	3000		69
318D			1800	745		S
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/50.R17.94 W			
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50.R17.94 W			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DG			Schwarz		9	
EURO6 WLTP.DG:PI/Cl. M. N1 I			e1*2007/46*0315*23			
Diesel			25.02.2019		K	GC010942
0002	36DG	1995				
KORR.NEFZ-COZW.124*7.2/8.2. +65 B.ANHANGEBETRIEB *WW.AHK.LT						
EGTG *						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)