



Opel Zafira Family Plus

EZ 09/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 159.950km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 90***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Family Plus [DE - Van5 1.8 EU5, Family Plus, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM75E2003549	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.950km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.079km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug hört sich so an als würde das Hitzeblech gegen den Auspuff kommen.

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Halter Anzahl laut Einlieferer,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Check-Control-System
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V

• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER
• Parkpilotsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket 1	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sitzneigungsverstellung vorn links
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Triple-Info-System
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket 1	• Sitz-Komfort-Paket 2
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Sitzneigungsverstellung vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











ung Teil I

12.09.13 0035 AF 9005949 2 01 103 / 5300 197

4467-4503 1801

WDLDAH7562003549 6 1635 75 1571

OPEL

A-H/Modocsb

BR11

1AABANBAG7

Zafira

OPEL

Fz.z.Pers.bef.b. d Sp1.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*459/2012J

EURO5;J;P1/G1;M;N1

Benzin

0001 35J0 1786

Fz.I/F.2:bei Anhangetrieb 2170*7,2/8.2:bei Anhangetrieb 1205*0,1:1500 bis 8N Steig.*techn. zu). Geo.-Mass

8 d. Zugkomb. 3305 Kg bis 12X Steig.*5.1:max.5-P1.*kw.

ANH. 1t.EGTG*

FÜRTH

02.2.2025

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 05.11.13 51328

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-30

Gehärschutz, Kühlfüssigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Autostar Capital Service Partner

Autohaus Kropf GmbH

Goerdelerstr. 4 91058 Erlangen

Tel. 0911/9341724

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 11.11.13 67699

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-20

Gehärschutz, Kühlfüssigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Autostar Capital Service Partner

Autohaus Kropf GmbH

Goerdelerstr. 4 91058 Erlangen

Tel. 0911/9341724

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 23.11.13 202079

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-30

Gehärschutz, Kühlfüssigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Autostar Capital Service Partner

Autohaus Kropf GmbH

Goerdelerstr. 4 91058 Erlangen

Tel. 0911/9341724

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 05.11.13 51328

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-30

Gehärschutz, Kühlfüssigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Autostar Capital Service Partner

Autohaus Kropf GmbH

Goerdelerstr. 4 91058 Erlangen

Tel. 0911/9341724

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 11.11.13 67699

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-30

Gehärschutz, Kühlfüssigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Autostar Capital Service Partner

Autohaus Kropf GmbH

Goerdelerstr. 4 91058 Erlangen

Tel. 0911/9341724

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 23.11.13 202079

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: 5 W-30

Gehärschutz, Kühlfüssigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Autostar Capital Service Partner

Autohaus Kropf GmbH

Goerdelerstr. 4 91058 Erlangen

Tel. 0911/9341724



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Griff nicht vorhanden



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)