



Dacia Dokker Stepway Celebration

EZ 07/2018 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 109.579km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Dokker Stepway Celebration [DE - Van5 1.2 TCe 115 EU6, Stepway Celebration, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Van	FIN UU10SDCYG60687071	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.579km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	235 	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Multifunktionslampe aktiv

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel Titanoptik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- | | |
|--|--|
| • Klimaanlage | • Komfort-Paket |
| • Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Luftdüsen im Fond |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V TCE KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • PKW-Zulassung | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • SUV-Paket |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Schiebetür links mit Ausstellfenster | • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster |
| • Schutzzierleisten seitlich | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Unterfahrschutz Chrom, satiniert | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.07.2018	0212	ACX006224	2	1	85/4500	175
M1	AC		4390			1767
UU10SDCYG0608/01	2		1804-1846			1220-1404
DACIA				75		
SD			130	1838		1838
0SDCY			940	1000	-	-
0SDCYG			940	1000	-	-
			77	3375	-	72
DOKKER			1200	640		
DACIA (RD)			195/55 R15081H			
Fz 2 Pers.bef.h. 8 Sol.			195/55 R16081H			
Kernbrennmaschine						
7/15/2007/2015/45W/EG			Blau			5
EURONWZPZ M. W. 1			c=2001/116*0314*85			
Berlin			16.05.2018		K	FH641464
0001	36W0	1197				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.07.2018*						

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)




Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)




Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)