



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

EZ 03/2021 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 161.241km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/315/317/319 CDI RWD L2 [AT - HKa4 315 CDI RWD EU6d-T, (EURO 6d-TEMP), 2020 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V9076331P335479	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.241km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 252g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

 (4 mm)  (4 mm)  (4 mm)  (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	205 
Seitenteil hinten links	350 	Seitenteil hinten rechts	320 
Motorhaube	190 	Heckklappe	120 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug ist matt schwarz foliert original Farbton ist schwarz

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Abschleppöse hinten
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geräuschmaßnahme außen
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)

- | | |
|---|---|
| • Leuchtweitenregelung | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT | • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK |
| • Partikelfilter | • Radstand 3665 mm |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Akustik-Paket | • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Generator 250 A |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Komfort-Klimaautomatik Thermotronik |
| • Leitungskanal an Heckportal | • Leitungskanal an Seitenwand |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") |
| • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite |
| • Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig | • Zusatzheizung (Luft) elektrisch |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Folie löst sich



Stoßstange hinten (Kratzer)