



Mercedes-Benz 109/110/111/114 CDI FWD
kompakt

EZ 05/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 52.346km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

 Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 109/110/111/114 CDI FWD kompakt [DE - Ka4 111 CDI/BlueTEC EU6, kompakt, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF44760113613173	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 52.346km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 32.535km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	95
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Behobener Hagelschaden,

Verschleißteile


Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Generator 185 A
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Getränkehalter hinten
- Haltegriff Beifahrerseite
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Rückspiegel innen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verkleidung Fenstersäulen
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Fensterheber elektrisch 2-fach

- | | |
|--|--|
| • Lastenverankerung / Verzurrösen | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Bremsassistent |
| • Bremssystem mit ABS+ASR | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht | • Partikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang - FSG |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts |
| • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum | • Laderaumleuchte LED |
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard | • Zweiwege Lautsprecher vorn |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas |
| • Wärmeschutzverglasung | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Laderaumtrennwand durchgehend mit Schiebefenster | • Laderaumtrennwand mit Fenster |
| • Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player) | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)