



BMW 316 i

EZ 06/2001 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 330.043km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 316 i		
Kategorie Limousine	FIN WBAAL11010AX45637	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 330.043km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.895 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2001	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 188g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	200 	Heckklappe	350 
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Taster Heckklappe ohne Funktion; Fendter Fahrerseite fährt schräg hoch

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Check-Control-System
- Energie-Control (EC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibe mit Antenne
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER METALLIC
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Verglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 55 Ah
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW KAT
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Servolenkung
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar	• Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
• Bordcomputer	• Bordcomputer
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control	• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control	• Komfort-Paket
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder Serienstyling)	• Lenkrad (Leder Serienstyling)
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelarmlehne vorn	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer	• Park-Distance-Control (PDC)
• Park-Distance-Control (PDC)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn
• Skisack	• Skisack
• Top-Komfort-Paket	• Xenon-Scheinwerfer
• Xenon-Scheinwerfer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)