



Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 12/2004 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 121.414km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, Avantgarde, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1690311J049528	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.414km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 119.592km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2004	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Gebläse ohne Funktion,; ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Scheibenreinigungsanlage ohne Funktion,

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SATURNROT
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung


- Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz-Komfort-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)