



Volvo XC60 Summum AWD

EZ 03/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 204.134km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.02.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Summum AWD [DE - SUV5 D5 DPF AWD EU6, Summum AWD, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1DZ97C6H2158087	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.134km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 220 PS (162 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 190.770km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	128	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











SERVICE UND REPARATUR		Service Nr. 7		Service Nr. 8	
11 Service Nr. 6 Ausgibt von <u>Beck</u> Datum <u>25.10.2011</u> Auftrag <u>Stück</u> mit der Beschreibung		Ausgibt von <u>190770</u> Datum <u>04.08.2015</u> Auftrag Nr. <u>2557427</u>		Ausgibt von Datum Auftrag Nr.	
B & E Auto Nova GmbH Volvo Vertragshändler Bismarkstr. 25-27 • 21103 Glinde Tel. +49(0)40 7111 025-0 / www.be-auto.de		B & E Auto Nova GmbH Volvo Vertragshändler Bismarkstr. 25-27 • 21103 Glinde Tel. +49(0)40 7111 025-0 / www.be-auto.de		Auf der Serviceleistung Energie und Wartung	
BE Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel		BE Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel		Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel	
Ölwechsel Magnifilter gewechselt Pollerfilter ersetzt Luftfilter ersetzt Kabinenfilter ersetzt Bremsflüssigkeit gewechselt Zündkerzen ersetzt Zahnriemen ersetzt		Ölwechsel Magnifilter gewechselt Pollerfilter ersetzt Luftfilter ersetzt Feststofffilter ersetzt Bremsflüssigkeit gewechselt Zahnriemen ersetzt Zahnriemen ersetzt		Ölwechsel Magnifilter gewechselt Pollerfilter ersetzt Luftfilter ersetzt Feststofffilter ersetzt Bremsflüssigkeit gewechselt Zahnriemen ersetzt Zahnriemen ersetzt	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)