



Ford Fiesta Trend

EZ 05/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 151.778km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [AT - LimS3 1.25 EU6, Trend, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0CXXGAKCFL40817	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.778km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.616km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Frontschürze Wagenfarbe
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Komfortsitze vorn
- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Heckklappe
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|---|--|
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | • Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)