



Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D Invite

EZ 06/2008 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 257.920km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander 2.0 DI-D Invite [AT - SUV5 2.0 DI-D EU4, Invite, 2007 - 2009]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXJCW8W8Z412678	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 257.920km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe Unbekannt	Letzter Service 183.875km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Rost,
Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Rost,
Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Rost,
Kratzer,
Kerben



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	190 	Heckklappe	200 
Dach	90 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW DI-D KAT
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (schwarz)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Radstand 2670 mm
- Servolenkung
- Traction-Control-System
- Wegfahrsperr



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Motorhaube (Kratzer)




Motorhaube (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost, Kerben, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Fahrer­tür (Kratzer, Spaltma­ße ungenau)



Fahrer­tür (Kratzer, Spaltma­ße ungenau)



Beifahrer­tür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)




Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)