



Renault Twingo Luxe

EZ 10/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 74.399km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Luxe [DE - LimS5 0.9 TCe 90 EU6, Luxe ENERGY, 2014 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AHB22551222334	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.399km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 90 PS (66 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 13.235km	Letzter Service am 10/2017
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	275 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fensterheber elektrisch vorn
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Gurtstraffer	• Heckspoiler
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klang & Klima-Paket	• Klimaanlage
• Kofferraumabdeckung	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen integriert

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheits-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|---|
| • 2 Hochtöner | • Dekor-/Zierstreifen Sport |
| • Einparkhilfe hinten | • Frontschürze |
| • Heckschürze | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Kotflügelverbreiterung und Schwellerverbreiterung |
| • Licht- und Regensensor | • Look-Paket rot (außen) |
| • Look-Paket rot (innen) | • Pedale Aluminium |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium | • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff |
| • Sound-Paket | • Sport-Paket |
| • Subwoofer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1AH322551222834

Datum: <u>03.07.10</u> Km-Stand: <u>62421</u>	Rechnungs-Nr.: <u>1574400</u>	Kunden-Nachname:
Art der Arbeit: Wartung	Stempel:  RENAULT Autohaus Gottfried König M Königsplatz 14 10437 Berlin Tel: 030 789 542 0 Fax: 030 789 542 40	Kunden-Nachname:
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>28.07.10</u> Km-Stand: <u>8758</u>	Rechnungs-Nr.: <u>276093</u>	Kunden-Nachname:
Art der Arbeit: Wartung	Stempel:  RENAULT Autohaus Gottfried König M Königsplatz 14 10437 Berlin Tel: 030 789 542 0 Fax: 030 789 542 40	Kunden-Nachname:
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>18.06.11</u> Km-Stand: <u>13235</u> Km	Rechnungs-Nr.: <u>301656</u>	Kunden-Nachname:
Art der Arbeit: Wartung	Stempel:  RENAULT Autohaus Gottfried König M Königsplatz 14 10437 Berlin Tel: 030 789 542 0 Fax: 030 789 542 40	Kunden-Nachname:
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		

6.8



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)