



Peugeot 308 Tendance

EZ 10/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 159.036km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 72***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Tendance [DE - Kb5 1.6 16V VTi EU4, Tendance, 2008 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN VF34E5FWC55352492	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.036km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	160
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Airbag Leuchte aktiv

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe fest
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU TAURANGA
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Seitenscheiben Hartglas | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Türgriffe außen lackiert |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Metallic-Lackierung |
|--------------------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Nicht Vorhanden



Dach (Anderer Schaden): Nicht Vorhanden



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)




Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)