



Volkswagen Crafter Kasten 30 L3H2 4Motion

EZ 11/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 138.062km

Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)

Fahrzeugstandort: 62***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 30 L3H2 4Motion [AT - Ka4 30 2.0 TDI EU6, 4Motion, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZJ9012292	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.062km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.918km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 234g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	160	Heckklappe	160
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut EL Radlager defekt;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lackierung: Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- | | |
|--|---|
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe | • Verzurrösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Differentialsperre hinten |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion | • Funkschlüssel (2) klappbar |
| • Handschuhfach abschließbar | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber | • Rückfahrkamera |
| • Rückfahrwarner akustisch abschaltbar (Warnsignal außen) | • Scheibenwaschdüsen beheizt |
| • Scheinwerfer LED | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links |
| • Sprachsteuerungs-System | • Tagfahrlicht LED |
| • Türscharniere vorn links verstärkt | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch |
| • Zusatzheizung (Luft) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Unschlaggemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)