



BMW 520 d

EZ 02/2013 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 163.561km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Lim4 520 d EU5, DPF, 2010 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WBAFW11040DY63452	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.561km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.349km	Letzter Service am 02/2018
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90 
Motorhaube	170 	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Kopfstützen
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
• Check-Control-System	• Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)
• Drehzahlmesser	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Exterieurumfänge Wagenfarbe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn und hinten
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• Multifunktionsarmlehne im Fond
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Reifenpannen-Anzeige

• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung Servotronic
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal	• Sitze vorn teilelekt. verstellbar
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung	• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Metallic-Lackierung
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
• Sicherheitssystem Active Protection	• Sitzheizung vorn
• Sprachbediensystem	• Standheizung
• TV-Funktion bei Navigationssystem	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












22.02.2013	0005	AT000884	02	01	0135/04000	225
M1	NA				-04899	-1860
WBAFW11040DY63452	1				-1464	-001700
BMW				00090		
SL			0123	002235		002235
FW11			01060	01275		
5A100			01060	01275		
			76	03000		73
520d			02000	0750		085
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/55 R17 97W			
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97W			
Linousine						
715/2007*459/2012J						
EURO5;J;PI/CI;M;MI I						
Diesel						
0002	3500	01995				
F.1/F.2: 2325 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2: 1420 B.ANHANGE						
BETRIEB*WW.AHK LT.BGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. STU						
FB PMS, AB 22.02.2013*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.02.						
2013*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)