



Audi TT Coupe/Roadster

EZ 06/2004 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 218.574km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung TT Coupe/Roadster		
Kategorie Coupé	FIN TRUZZZ8N641027713	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.574km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.781 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 213.050km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2004	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	180 	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4-Zylinder/5-Ventil/Turbo-Motoren (Varianten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: Coupe
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sportsitze
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 120 A
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Ebonysschwarz Perleffekt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Batterie 61 Ah | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckspoiler | • Innenausstattung: Leder |
| • Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 20V Turbo KAT (AUQ) | • Reifen 225/45 R17 ..Y |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • Wartung: Longlife-Service |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfungsleistung nach Bauweise 2014/11/10
Bescheinigungsnummer gemäß § 20 Abs. 1 StVZO
Bescheinigungs-Nr. 0081914001331
vom 28.08.2023, 08:41
HO-Prüfamt, KTMQ401 2015 0 Stuttgart
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihnen Ihre Fahrzeugurkunde wurde beige übergeben.
Festgestellt:
- Eine Wiedereinführung ist nicht erforderlich.
- Die Plakette wurde ausgestellt und angebracht.
- Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2028.

(Prüfer) Ihr Prüfer
S. Eder, Rade K...
Haupt- und Nebenschein

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Ergebnis:
Geprüfte Mängel:
- 2.1.3g (GM)
- Staubmanschette (Lackung) links und rechts mangelhaft
- 06.1.6a (RM)
- Abachseleierichtung hinten nicht zugänglich
- 08.4.1b (GM)
- Uweilbelastung: Motor Ölfeucht

Hinweise:
- 5.3.1a
- Koppelstange 1. Achse links Staubmanschette beschädigt
- Bremscheibe 1. Achse beginnende Rostbildung

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden am 07.10.2023 durch den Prüfer als "nicht relevant" eingestuft und sind somit nicht zu beheben.

Messwerte	Betriebsbremse	Feststellbremse
1. Achse	285	284
2. Achse	167	164
Abbremsweg	1.1	1.1

Systemdaten: 4.28.12-4
Zustimmung Nr. 8514000000001114
Leistungsdatum 29.08.2023
CEMA Automobil GmbH
Hauptstraße 15
70541 Stuttgart
USt-IdNr. DE21297970
Merkmal: 139
Gesamtbeitrag inkl. MwSt: 171,00 EUR

AUDI
VW - Dienstleistungsbuchung

Eintragung

Inspektions Service
Pollenfilter evtl.
Ölwechsel + Filter

Eintragung

Inspektions Service
Bremsflüssigkeit evtl.
Pollenfilter evtl.
Luftfilter
Zündkerzen

Eintragung

Inspektions Service
Bremsflüssigkeit evtl.
Pollenfilter evtl.
Luftfilter
Zündkerzen

Gewährleistungsnachweis

AUZZ2301213440

TRUGZON 41027713

8N3 054 172A042

TT COUPE 1.8 R4

182 kW 155 PS 04/04

AUQ EBZ

LZ9W/LZ9W N9Q/3N

10. Mai 2024

1719 13.1 6.3 6.1 194.00

Nachweise

Eintragungen der Werkstatt

Eintragung

Inspektions Service
Pollenfilter evtl.
Ölwechsel + Filter

Eintragung

Inspektions Service
Bremsflüssigkeit evtl.
Pollenfilter evtl.
Luftfilter
Zündkerzen

Eintragung

Inspektions Service
Bremsflüssigkeit evtl.
Pollenfilter evtl.
Luftfilter
Zündkerzen

Service-Nachweis

Datum: 27.9.2023

km-Stand: 201723

Durchgeführt wurde:

Langlife Service

Inspektions Service

Ölwechsel

Inspektion

Zusätzlich: Seite 13

alle 80.000 km

alle 90.000 km

alle 120.000 km

alle 180.000 km

Reparaturempfehlung

Rech. Nr.

201723

201723

Service-Nachweis

Datum: 27.9.2023

km-Stand: 201723

Durchgeführt wurde:

Langlife Service

Inspektions Service

Ölwechsel

Inspektion

Zusätzlich: Seite 13

alle 80.000 km

alle 90.000 km

alle 120.000 km

alle 180.000 km

Reparaturempfehlung

Rech. Nr.

201723

201723

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)