



Mercedes-Benz E 250 CDI BlueEfficiency

EZ 05/2012 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 259.498km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 250 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 250 CDI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122031A599083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 259.498km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.935km	Letzter Service am 02/2021
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	500 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach

• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Niveauregulierung
• PRE-SAFE-System	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Reifendruckwarner	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Servolenkung	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Dachreling	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	• Tempomat
• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ	



Sonderausstattung


• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Fahrdynamische Multikontursitze vorn inkl. PRE-SAFE und Massagefunktion
• Fußmatten Velours	• Kraftstofftank: vergrößert
• Metallic-Lackierung	• Parkführung
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Skisack
• Tagfahrlicht LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















21.05.2012	1313	BHL 00452 7	2	1	150/4200	232
M1	AC		-4918		-1872	
WDD2122031A599083	A		-1516		-1845	
MERCEDES-BENZ				84		
212 K			142	2445	2445	
J2S3M0			1085	1360		
NZAAA501			1085	1360		
			74	3150	72	
E 250 CDI			2100	750	5	
DAIMLER (D)			245/45 R17 99Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45 R17 99Y XL			
Kombilimousine						
715/2007*566/2011A			Schwarz		9	
EURO5:A/Pl/C/ M. N11			91*2007/46*0200*11			
Diesel			15.12.2011	K	GP421326	
0002	35A0	2143				
F.1/F. 2-2545 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1480 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MON TIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP O 100 KM/H GEM.5.AEND.VO Z.9.AUSN.VO Z STVO AUSGESTATTET*DA TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.05.2012*						

X Nächste HU
(Monat und Jahr):

05.2027 I. Datum:

Gersthofen
09.04.2026

C4c: Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

GP 421326 unbeschädigt gültig.

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

1.1	Modell	MERCEDES-BENZ
1.2	Typ	212 K
1.3	Motor	J2S3M0
1.4	Motor	NZAAA501
1.5	Leistungskategorie	E 250 CDI
1.6	Leistungskategorie	DAIMLER (D)
1.7	Leistungskategorie	1313
1.8	Leistungskategorie	WDD2122031A599083
1.9	Leistungskategorie	AC
1.10	Leistungskategorie	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
1.11	Leistungskategorie	Kombilimousine
1.12	Leistungskategorie	Schwarz
1.13	Leistungskategorie	2143
1.14	Leistungskategorie	150/4200
1.15	Leistungskategorie	0002
1.16	Leistungskategorie	91*2007/46*0200*11
1.17	Leistungskategorie	15.12.2011
1.18	Leistungskategorie	K
1.19	Leistungskategorie	
1.20	Leistungskategorie	

Landratsamt DONAU-RIES
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
PfingstraÙe 2
86608 Donauwörth
14.03.2024
Coskin

Bish. Zulassungsbesch. Teil II / bish. Fahrzeugbrief Nr.: EX295680 Briefvermerk: entwertet

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

Diese Bescheinigung ist nicht im Fahrzeug aufzubewahren!

A. 21.05.2012

B. 14.03.2024

Landratsamt DONAU-RIES
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
PfingstraÙe 2
86608 Donauwörth
Coskin

Nur zur Nutzung des Sicherheitsrechts
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freigegeben. Freigegeben am 14.03.2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Parksensor eingedrückt



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)