



Opel Antara Cosmo 4x4

EZ 08/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 90.754km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Antara Cosmo 4x4 [DE - SUV5 2.2 CDTI EU5, Cosmo 4x4, (Facelift) 2010 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WOLLJ6EH1BB017584	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.754km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 205g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	410 
Seitenteil hinten links	1390 	Seitenteil hinten rechts	460 
Motorhaube	110	Heckklappe	175 
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSP)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 135 kW CDTI KAT (A 22 DM / LNQ)

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Niveauregulierung automatisch |
| • Parkpilotsystem | • Radstand 2707 mm |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Mondial |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger vorn teillackiert in Wagenfarbe / Stoßfänger partiell und Anbauteile lackiert in Metal-Grey | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Stoßfänger 2-farbig lackiert |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem DVD 100 Navi | • Cosmo-Paket |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |
| • Farbdisplay (CID) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)




Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)