



BMW xDrive 30 d

EZ 05/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 141.268km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive30d EU6, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKS410800R81250	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.268km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.500km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer ; Korrosion;

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren, Lackzustand - Aufbereitung, polieren, Innenraum - Oberwäsche, Stoßfänger hinten - Lackieren, Tür vorne links - Delle entfernen, Tür hinten rechts - Delle entfernen

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflege vorn
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

• Fahrassistenten-System: Spurwechselassistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckklappe zweiteilig	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte
• Nebelschlussleuchte(n)	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2933 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Twill
• Sitze vorn teilelekt. verstellbar	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
• Tagfahrlicht	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Xenon-Scheinwerfer
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Adaptives Kurvenlicht
• Audio-Navigationssystem Professional	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• Dachreling Hochglanz Shadow-Line	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung

• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Head-up-Display	• Innen- und Neigungsmelder
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Panoramadach (Glas)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Service-System: Remote Services
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)