



Nissan Qashqai 360

EZ 12/2013 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 213.953km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai 360 [DE - SUV5 2.0 EU5, 360 4x2, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFBAJ10U2920227	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 213.953km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 186.346km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Kamerasystem Around View
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ALIZARIN CRIMSON
- Radstand 2631 mm

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Reifen-Reparaturset | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Teilleder |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Türgriffe innen schwarz, hochglänzend |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |





Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













19.12.2013	1329	AEQ00037 4	02	01	0104/06000	195
M1	AC		04330 -	-	1783 -	-
SJNFBAJ10U2920227			1606 -	1623	01355 -	01415
NISSAN				00075		
P10			177	001960		001960
G			01150	01100		
G03			01150	01100		
			77	01750		74
NISSAN QASHQAI			01400	0685	005	14
NISSAN (CH)			215/65R16 89U			
FE.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65R16 89U			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*195/2013J			*ROT			
EURO5;J;PI/CI; M. N1 I			*e11*2001/116*0295*27			
GENEIN			16.08.2013		K	EG232988
0001	35J0	01397				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.12.2013*						

DEKRA
 nächste HU
 08.07.2026

DEKRA
 nächste HU
 08.07.2026

TP 000328
 nächste HU
 fällig im
 08.07.2026

Außerbetrieb-
 setzung!

08.07.2026

Außerbetriebsetzung:

08.07.2026

Reservierungsdauer (langstens):

147129485

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Oktober 2028

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
es bedauern wir Sie Bedenken gegen die Vorschmittsfähigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Pakerie wurde beseitigt.
Das Fahrzeug ist im Oktober 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzubringen.
Bitte beschreiben Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es bezieht Sie Herr Franz
(TUV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:
Die Erstbesichtigung unter der g. Vorbenachnummer bezieht sich auf die Hauptuntersuchung.

Abgabetermin:

TUV SÜD

Bestandort: Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)	16.10.2021	16.10.2021
Service: USt-Info: DE173563688	Leistungsdatum: 28.10.2024	Bonus: 16.10.2021
USt-Info: keine Rechnung und bezieht sich zum Vorbenachnummer		

Falls noch andere eingeleitet, informiert die Leistungsbefreiung des Antragsverfahrens.
TUV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, eingetragen im Amtsgericht Stuttgart, HR 158173, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Hubmann
Geschäftsführer: Patrick Pöschel, Dr. Christian Hubmann, USt-Info: DE173563688, USt-Info: DE173563688
Internet: www.tuv-sued.de, www.tuv-sued.de

Mit danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Bei Änderungen und Wünschen stehen wir Ihnen
zur Verfügung. (020) 488322 (gebührenfrei) an der Servicehotline. In Internet: www.tuv-sued.de

[illegible]

Wartungsnechweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnechweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore 5/30	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore 5/30
☒ Fahrgestell, Châssis, Carrozzeria, Telaio, Telaio (autostrada) Fahrgestell, Châssis, Carrozzeria, Telaio, Telaio (autostrada)	☒ Fahrgestell, Châssis, Carrozzeria, Telaio, Telaio (autostrada) Fahrgestell, Châssis, Carrozzeria, Telaio, Telaio (autostrada)
☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione	☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione
☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni	☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni
☐ Keilmutter, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata	☐ Keilmutter, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata
☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline	☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline
☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
ATU AUTO TEIL UNTER GRENZ & CO. KG 090 Dr.-Kölan-Str. 11 92637 Weiden Tel. 0937/3810577 9.2.19 Datum/Date/Data Kon. 99493	ATU AUTO TEIL UNTER GRENZ & CO. KG 090 Dr.-Kölan-Str. 11 92637 Weiden Tel. 0937/3810577 9.2.19 Datum/Date/Data Kon. 99493
Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà. Datum/Date/Data: 2.7.0	Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà. Datum/Date/Data: 2.7.0



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)