



Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT RWD lang

EZ 12/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 88.846km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119 CDI/BT RWD lang [DE - Ka4 116 CDI/BlueTEC EU6, RWD lang, 2016 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF44760313544977	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.846km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.063km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;Fahrzeug ist Beklebt/Foliert;Laut Einlieferer sind zwei Schlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.12.2018	1313	BQK89654	6	02	01	0120/03800	194
N1	BB			05140--		1928--	
WDF44760313544977		2		1909--		001956-002075	
Mercedes-Benz				-	00100	-	
639/4				0169	002800	2800	
KWA3L280V				01490	01490	-	
ZSLP8S33XX				01490	01490	-	
				078	02850	075	
Vito				02500	0750	3	-
Daimler (D)				205/65R16C	103/101H		
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t				205/65R16C	103/101H		
Van				-			
715/2007*2015/45Y							
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2				e1*2007/46*0458*14			
Diesel				18.09.2018	K	FF124344	
0002	36Y0	02143		-			
ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTG*ZU T: OPT. 160 KM/H*TECHN							
.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION: 5050*S.1:MAX.*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrer­t­ur (Kratzer, Delle)



Fahrer­t­ur (Kratzer, Delle)



Beifahrer­t­ur (Kratzer)



T­ur­e­ hinten rechts (Kratzer, Delle)



T­ur­e­ hinten rechts (Kratzer, Delle)



R­u­ck­licht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)