



Ford EcoSport Titanium

EZ 06/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 72.559km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport Titanium [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2016 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0BXXMRKBGG86568	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.559km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.024km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer; Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Motor 1,0 Ltr. - 103 kW EcoBoost KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2519 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sonderlackierung Sonnen-Gelb | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Paket |
| • Parkpilotsystem hinten | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)