



Opel Mokka Innovation

EZ 04/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 70.783km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 90***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation (Euro 6), 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E81G4131083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 70.783km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 16.476km	Letzter Service am 04/2017
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Anderer Schaden



(4 mm)



(4 mm)

Anderer Schaden



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)

• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Radstand 2555 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten schwarz
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Audiobedienung am Lenkrad	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Schnittstelle
• Audiobedienung am Lenkrad	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• USB-Schnittstelle	• Farbdisplay (CID)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Abbiegelicht
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Parkpilotensystem vorn und hinten	• Steckdose 230V
• Armlehne vorn links	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh



Sonderausstattung

• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Winter-Paket
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)