



Audi SQ5

EZ 10/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 274.329km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, quattro, 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R8FA047684	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 274.329km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer Kerben und ein Reifen hat ein Loch in der Seitenwand



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	130 	Heckklappe	180 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Radstand 2813 mm

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Audi Drive Select |
| • Audi music interface | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Dynamiklenkung | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckleuchten LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Koffer-/Laderaumwanne |
| • Koffer-/Laderaumwanne mit Wendematte | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag hinten |
| • Sonderlackierung Daytona grau Perleffekt | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Tagfahrlicht LED |
| • Türarmlehnen beledert | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)