



BMW 116 i

EZ 03/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 135.341km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i [DE - LimS5 116 i EU5, 2011 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1A11070E910802	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.341km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.417km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	950 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	170 
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Check-Control-System
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Elektron. Sperrdifferential
• Exterieurumfänge Wagenfarbe	• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernentriegelung Heckklappe	• Getriebe 6-Gang
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Reifenpannen-Anzeige
• Rücksitz geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag vorn

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sperrdifferential |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Comfort-Paket | • Fußmatten Velours |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sicht-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











	☒		☒		☒		☒
	☐		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☒		☐		☐		

☒	☒	☒	☒

ARAL & Kfz - Werkstatt
Michael Straßmann
Hauptstr. 204
26842 Ostthunderfehn
(04952) 52 36 Fax: 61870

BRB
Auto- und
Motorradwerkstatt
Service und
Reparatur



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)