



Kia Rio Edition 7

EZ 12/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 133.820km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Rio Edition 7 [DE - LimS5 1.2 EU5, Edition 7, 2011 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNADN511AD6145480	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.820km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 120.202km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
	Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Korrosion			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut HU Bericht: Motor Ölfeucht; Bei der Abgasanlage: undicht, Oberfläche korrodiert;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut HU Bericht: Fahrwerksteile angerostet, teilweise stark angerostet.;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: SIGNAL RED |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)