



Mercedes-Benz ML 350 CDI BlueTec 4Matic

EZ 08/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 257.016km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung ML 350 CDI BlueTec 4Matic [DE - SUV5 ML 350 CDI EU6, BlueTEC 4Matic, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1660241A107388	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 257.016km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	114	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	112	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	117
Seitenteil hinten links	116	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	126	Heckklappe	107
Dach	121		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Getriebe - Ausgleichgetriebe Ölfeucht Schadenerweiterung möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











A close-up photograph of the front of a white car. The image shows the lower part of the hood, the top of the front grille with a black diamond-patterned mesh, and the upper edge of a headlight. A prominent, dark, irregular scratch mark is visible on the white paint of the hood, just above the grille. The car's body is covered in numerous small, dark specks of dirt or debris.

A close-up photograph of a white car's front left headlight assembly. The main headlight lens is clear and shows some internal components, including a circular projector. Below the main headlight is a rectangular fog light. The car's body is white and shows some minor dirt and scratches.

A close-up photograph of a car's wheel rim, showing a significant structural failure. A large, jagged crack runs vertically through the metal rim, separating a portion of it. The rim is made of a light-colored metal, possibly aluminum or steel, and has a multi-spoke design. The background is dark and out of focus.

A close-up photograph of a tire sidewall. The text 'STEEL WHEELS' is embossed in a circular pattern. Below it, the text 'SERIOUS RISK OF FLAT TIRE FROM' is visible, followed by 'TEMPERATURE'. The tire is mounted on a dark, possibly steel, wheel. The background is a blurred outdoor setting.

Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)