

» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am:

30.07.2026 15:44

Berichts-Nr:

FIN:

WVWZZZAAZND030682



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	04.08.2022
Laufleistung:	61.814 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tornadorot
Farbe Dach:	Tornadorot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	79 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Lautsprecher	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumabdeckung
4 Türen inkl. Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar	Gepäckraumbeleuchtung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Handschuhfach mit Klappe
Akustik-Paket Standard	Hochton-Signalhorn
Allergenfilter	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Antenne für FM-Empfang	Kältemittel R1234yf
Armaturentafel zweiteilig	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Keine Aktionsausführung
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel rechts, konvex	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel von innen einstellbar	Klimaanlage "Climatronic"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Batterie 320A (49Ah)	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Kurzheck
Betriebserlaubnis Nachtrag	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Lenkrad
Bordwerkzeug	Linkslenker
Dachhimmel in light grey	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dämpfung hinten, Basis 1	Maps + More Dock
Dämpfung vorn	Mit Blende
Dash Pad "Black Cube"	move up!
Digitaler Radioempfang DAB+	Multifunktionsanzeige "Plus"
Drehstromgenerator 140 A	Multifunktionskamera
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Nicht Heissland
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Normalausführung
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Ohne Ablagekasten
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Ohne alternativ-Antriebssystem



Ohne Aufkleber und Embleme	Stabilisator vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Standard-Klimazonen
Ohne Dachreling	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dekorleisten	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Einparkhilfe	Tagfahrlicht
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Folienbeklebung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Fußmatten	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Halter	Trommelbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Typrüfland Deutschland
Ohne Nebelscheinwerfer	USB-Schnittstelle
Ohne Regenschirm(e)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sicherungsdose	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Sitzheizung	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Sonder-Maßnahmen	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Trennwand	We Connect Go
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne Wartungsintervallverlängerung	
Ohne zus. Dichtungen außen	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Diffusor	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen
5	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
7	Radkappe hinten links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZND030682

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:


Ja




» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren




3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Diffusor - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen



5 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair



6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



7 - Radkappe hinten links - Kratzer - Ersetzen

