



Mercedes-Benz A 160 5-türig

EZ 06/2011 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 153.811km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 160 5-türig [DE - LimS5 A 160 EU5, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1690311J945662	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.811km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Licht- und Sicht-Paket

- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Tempomat

- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

- Fußmatten Teppich / Rips

- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)

- Nebelscheinwerfer

- Scheibenwaschanlage beheizt

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











A collection of Mercedes-Benz promotional materials is displayed on a dark, textured surface. The items include several brochures: one featuring a close-up of a car's steering wheel and dashboard with the text 'MERCEDES-BENZ' and 'Mercedes-Benz'; another showing a city skyline at night with the text 'High End'; a third showing a gold-colored car parked under a bridge with the text 'Klasse'; and a fourth showing a car's interior with the text 'COMFORT 40'. A black leather wallet with a Mercedes-Benz logo is also visible, along with a set of car keys with a Mercedes-Benz logo.

42. Anzahl der Antriebswellen	BL4 (A)				
43. Anzahl der Antriebswellen der Toten	42 (1184x2, 2700 (A3))				
44. Anzahl der Antriebswellen (personeller) Fahrzeug	5				
45. Anzahl der (bei 0 bis 100 km/h Beschleunigung bei maximaler Fahrzeuglasten bei 1000)	1000 (A)				
46.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze					
47. Anzahl der Rollstuhlfahrer	11,20 (A3)	bei der Mindestzahl			
48. Deckungsgrad Handreichung	72,50 (A3)	1000 (A)			
49. Abgassystem					
49. Abgassystem	Nummer des Bauteilsname und des vollen gültigen Abdruckes				
	715/2010/002/006A				
51. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.2. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.3. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.4. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.5. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.6. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.7. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.8. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.9. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.10. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.11. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.12. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.13. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.14. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.15. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.16. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
51.17. Pollenfilter Teil I (E) und ETC					
CO	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
CO ₂	ppm	HC + NO _x	ppm	ppm	ppm
NO _x	ppm	HC + NO _x			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)