



Volkswagen Touran Trendline BMT

EZ 02/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 132.427km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 90***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline BMT [DE - Van5 1.6 TDI BMT EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW034127	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.427km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Doppeltonhorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel lackiert
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Multifunktionsanzeige Plus

- | | |
|---|---|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage Climatic | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Antennen-Diversity | • Fzg. ohne Dachreling |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)