



Volkswagen Touran Highline BlueMotion

EZ 03/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 215.394km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Highline BlueMotion [DE - Van5 1.9 TDI DPF EU4, Highline BlueMotion, 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZA087527	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.394km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

Kratzer, Rost

Vorne rechts



(2 mm)

Kratzer, Rost

Hinten links



(3 mm)

Kerben, Kratzer, Rost

Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer, Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	250	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: BlueMotion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|---|---|
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung grün getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Original Fahrzeug Farbe: Slate Grey Metallic | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Metallic-Lackierung |
| • Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrrertür (Rost, Kratzer)



Fahrrertür (Rost, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)