



Volkswagen Touran Comfortline

EZ 05/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 145.335km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW073680	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.335km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.110km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|--|--|
| • Karosserie: 4-türig | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Klimaanlage Climatic | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung | • Sitze: Komfortsitz vorn links |
| • Sitze: Komfortsitz vorn rechts | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Business-Paket |
| • Fahrassistent-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Perleffekt-Lackierung |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | • Antennen-Diversity |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Sitzheizung vorn | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)