



Volkswagen Transporter FWD lang Doppelkabine

EZ 02/2017 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 318.019km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6, 2016 - 2019]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Pritschenwagen	WV1ZZZ7JZX018683	-	318.019km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
05/2027 / Nicht Vorhanden	Leder	114 PS (84 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Unbekannt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	246.000km	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	6	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
02/2017	Gelb	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	176g/km (NEFZ)		6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (5 mm) (5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	650 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	230 	Heckklappe	250 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Turbolader defekt, Motorkontrolle, Leistungsverlust, Dieselpartikelfilter voll, AGR-Ventil, Kühlerlüfter defekt, AD-Blue-Tank-Pumpe defekt; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Laut Einlieferer: Kupplung defekt.;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer: Federn hinten defekt Radhausschale links/rechts gebrochen;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • Airbag Beifahrer abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Außenspiegel konvex, mit Bügel, links | • Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts |
| • Außenspiegel mit Bügel | • Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi |
| • Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt | • Getriebe 5-Gang |
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel abblendbar | • Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine |
| • Kraftstofftank: 70 Ltr. | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI | • Nichtraucher-Paket |
| • Radstand 3400 mm | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Servolenkung |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr) |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckscheibe heizbar |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Lautsprecher (2) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ ☒ ACBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrststiftfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ DSC®, Getriebelöl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbschleppkupplung, Öl
☒ Karkassenprüfung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Gabelstaplerprüfung	☒ Filter Flüssigkeitsanlage
☒ Reparaturempfehlung	☒ Schein- und Parkleuchten
☒ Kundenwunsch (auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 15.06.22	☒ Zahnriemen
Seiten-Stand: 2768	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilgarantie
MAX EÖGL Friedrich-Str. 11 52391 NEUMARKT Tel. 02161/900-212 VVO-Registrierung Handels-Nr. 143/35102 Stempel des Fachhändlers	
Der nächste Service-Termin:	Wird bei Service-Zurückkunft an die nächste Service-Intervall-Anzeige
an Datum:	

Fahrzeugdatenträger

1	☐	WV12227J HX01B683J
2	☐	SFD 1L2
3	☐	Transporter Doka LR
4	☐	84 KW TD1505
	☐	CXHB GMM
	☐	LW1B 0000 0000 TQ
	☐	STO BOX CIG GDC HIE JCV DMG
	☐	TAH IQQ IPI IHE SRF SRT T2V
	☐	GIB TPO 60V
	☐	SEA TPI
	☐	CEZ 4VF 4XD 4RD 4TO 4C6
	☐	BRD 4JB EDA DV1 OVE OYA 200

Ab 1. 1. Fahrzeug-Kennzeichengenerator, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe & Motorleistung
3. Getriebeausbaueinheit, Leuchtmaschine, Innenverkleidung, 4. Motor-Aufladungen, 56. Nummer

Der gefahrte Motor ist durchgeführt von: **Fischer Automobile** Datum der Auslieferung: **Fischer Automobile**

143/3 15 26 143/3 15 26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)