



Hyundai Tucson Trend 2WD

EZ 04/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 61.043km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6d-T, Trend 2WD (OPF), (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ2811AKJ887529	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 61.043km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	105	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling Silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)


• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 97 kW KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Unterfahrschutz (Motor)
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss hinten
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Hochtöner	• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
• 3. Bremsleuchte	• Multifunktion für Lenkrad



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Polnische Gesellschaft
Bundessparkasse Deutschland
Zuständigkeitsbereich: Tier 4

PL 130484

Handwritten text and signatures are visible on the form.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)