



Mini One

EZ 07/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 62.389km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WMWXN71010T994757	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.389km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.957km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Riss/Bruch,
Kratzer,
Ohne Luft



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Etui Bordmappe fehlt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Andere: Fahrwerk vorne links beschädigt ;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel schwarz
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn

• Kopfstützen	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe innen verchromt	• Uni-Lackierung
• USB-Schnittstelle	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralinstrument mit LED-Ring	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außentemperaturanzeige	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar	• Original Fahrzeug Farbe: VOLCANIC ORANGE UNI




Sonderausstattung

• Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)	• Ausstattungs-Paket: Pepper
• Blinkleuchten Weiß	• Chrome-Line Exterieur
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)	• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
• Lenkrad (Sport/Leder)	• MINI Connected (Schnittstelle)
• Multifunktion für Lenkrad	• Sitzheizung vorn
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Licht-Paket
• Ambiente-Beleuchtung	• Leseleuchten vorn
• Excitement-Paket	• Zentralinstrument mit LED-Ring
• Ablage-Paket	• Laderaumboden variabel
• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich	• Nebelscheinwerfer
• Licht- und Regensensor	• Bordcomputer
• Fußmatten Velours	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.07.15	0005	BX3000577	2	01	75	74000	195
M1	AB				3821		1727
WMWXXN710101994757	3				1414		1165
MINI							
UKL-L					108	1570	1570
XN71					865	765	
GH1400CO					865	765	
					79	3750	70
Dne							
BAYER.MOT.WERKE-BMW					175/65 R15 84H		
Fz.2.Pers.bef.b. 8 Spl.					175/65 R15 84H		
Schraghecklimousine							
715/2007*136/2014W					ORANGE		2/-
EURO6:W:PI/CI: M. N1 I					e1*2007/46*0371*18		
Benzin					03.03.15	K	EL915875
0001	36W0	1198					



09.07.2015

Stadt Bielefeld
Der Übergangsmeister
Kfz-Zulassungsbehörde
33597 Bielefeld
i.d.A.

KREIS HANNOVER
DER LANDRAI
40222 HANNOVER
i.d.A.

EL915875

WMWXXN710101994757

MINI

UKL-L

XN71

GH1400CO

BAYER.MOT.WERKE-BMW

Schraghecklimousine

715/2007*136/2014W

EURO6:W:PI/CI: M. N1 I

Benzin

03.03.15

K

EL915875

BMW AG

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHENDIGUNG

EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EF-TYPEATTEST

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

EG-INTYO OM OVEREENSTEMMELSE

DE 10 141000 WMWXXN710101994757

BMW AG

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHENDIGUNG

EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EF-TYPEATTEST

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

EG-INTYO OM OVEREENSTEMMELSE


DE 10 141000 WMWXXN710101994757




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Ohne Luft)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrersitzheizung ohne Funktion



Innenraum (Riss/Bruch)