



Audi A4 Avant

EZ 08/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 340.110km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Ambition, (Facelift) 2011 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K0DA090996	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 340.110km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 329.023km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Korrosion;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	128	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	520 	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Brillantschwarz



Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sprachsteuerungs-System
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)