



Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach RWD

EZ 12/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 213.522km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Crafter 35 mittellang Hochdach RWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, RWD, 2019 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	WV1ZZSYZN9023489	-	213.522km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
12/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	177 PS (130 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	213.515km	05/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 4	3	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
12/2021	Weiß	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	267g/km (WLTP)		10.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|---|
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Stoßfänger vorn in Grau |
| • Tagfahrlicht | • Verzurrösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2. Batterie | • Ablage-Paket |
| • Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Armaturentafel mit Zusatzkonsole | • Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB) |
| • Bodenbelag im Laderaum Holz | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Fahrassistenz-Paket 1 | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Fahrtenschreiber digital | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) mit 2. Verdampfer | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Mobile Online Dienste App-Connect |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Rückfahrkamera | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Trittstufe hinten rechts | • Verdampfer zusätzlich |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff halbhoch | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














20.12.2021	0603	CR272900	02	0130/03600	165
M1	BB		05986	2040	
WV1ZZSYEN9023489	0		2590	002356	
VOLKSWAGEN, VW				00140	
SYNIE			0267	003500	3500
SYBERBIAWAV1			01800	02250	
NM250N8H6F60052B7MEND3RDVW			01800	02250	
			076	02375	071
			03500	0750	
CRAFTER			235/65 R16C 115R M+S		
VOLKSWAGEN-VW			235/65 R16C 115R M+S		
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t					
Vao					
595/2009*2018/932D					
EUROVI: D; M, N			41*2007/16*1614*24		
D14321	6600	01968	29.09.2021	K	GF41R070
TECHN.TUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:7000KG*BEI WBRKSE					
ITIG MONTIERTER ANH: EGF M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A					
NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSH.VO.2.ST					
VO*WW.AHK.LI.EGIG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.12.202					
3***					





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)