



Volkswagen Touran Basis Start-Stopp

EZ 02/2021 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 128.396km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Basis Start-Stopp [AT - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZMW008737	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.396km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 24.979km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Arbeitsgruppen und Arbeitsgruppenleiter werden in der folgenden Tabelle:

[illegible]

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Diverse Einbauten



Innenraum (Anderer Schaden): Diverse Einbauten



Innenraum (Verschmutzung)